REVÊTEMENT DE SOL

Revêtement

CORRIDOR® GLORIN S 734

Dispersion autobrillante multi-usage

Domaines d‘application

- Revêtements de sol résistants à l‘eau, p. ex. le PVC, le linoléum et le caoutchouc
- Revêtements avec traitement polyuréthane pouvant être enduits

Avantages et caractéristiques du produit

- Dispersion résistante et haute brillance
- Sans sels métalliques
- Très bon pouvoir de remplissage et procédé efficace
- Résistant aux produits de désinfection des surfaces
- Lustrable avec la monobrosse haute vitesse
- Permet une rénovation sans dépôts grâce à un produit réparateur
- Antidérapant
- Extrêmement résistante aux contraintes mécaniques
- Pour la réparation du film protecteur, avec les produits de la Gamme Corridor®

Caractéristiques techniques	
pH-Valeur	7,5
Produit couleur	blanc-beige
Récipients*	5 l bidon
Composants selon INCI	TRIDECETH-8, SYNTHETIC WAX, ACRYLATES COPOLYMER, ETHOXYDIGLYCOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, POLYPHENYL DIMETHICONE, FLUOROALKYLPOLYETHOXYLATE, PARFUM, TRIS(2-BUTOXYETHYL) PHOSPHONATE, AQUA

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre conseiller.

REVÊTEMENT DE SOL

Revêtement

CORRIDOR® GLORIN S 734

Dispersion autobrillante multi-usage

Utilisation et dosage

Conditions d‘utilisation:
Décaper le revêtement de sol avec Corridor® Unic Ultra S 707, retirer l‘eau sale, rincer le revêtement de sol puis appliquer la dispersion après une durée de séchage suffisante.

Revêtement:
Pur
Procéder à 2 - 3 applications fines Laisser sécher parfaitement chacune des applications.

Remarque

Protéger du gel.
Avant utilisation, mettre hors service toutes sources de chaleur (chauffage par le sol, radiateurs).
Éviter l‘exposition directe au soleil.
Plus le décapage - et le rinçage du revêtement de sol à pores ouverts tel que le linoléum - sont réalisés soigneusement, plus les propertiétés de l‘emulsion sont effectives.

Produits complémentaires

Total Extra G 426 - Décapant hautement alcalin et rapide
Corridor® Unic Ultra S 707 - Décapant universel
Corridor® Cibreeze Wipe S 790 - Détergent d‘entretien avec neutralisateur d’odeur
Total G 424 - Décapant fortement alcalin
Corridor® Basic S 720 - Bouche-pores et couche primaire
Corridor® Spray S 770 - Spray et rénovateur prêt à l‘emploi
Corridor® Power Stripper S 708 - Décapant universel hautement performant
Corridor® Dryex S 711 - Décapant à sec prêt à l‘emploi
Radana HC 42 - Décapant universel très concentré
Corridor® Daily S 780 - Nettoyant d‘entretien à base de polymères solubles dans l‘eau
Unibuz G 235 - Nettoyant d‘entretien à base de polymères solubles dans l‘eau
Garuda HC 20 - Nettoyant d´entretien hautement concentré à base de polymères solubles dans l‘eau

Mentions de danger

sans consigne de securité

Pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Corridor® Glorin S 734 sur notre site internet: www.buzil.com/S734.

GISBAU-Code: GE 10

Article n°*:
S734-0005

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d’utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l’étude professionnelle du projet et de l’utilisation par l’applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrons donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d’information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D’eventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 28.10.2016

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com