

Mode d'emploi : kit de protection pour opérateurs lors du nettoyage des fours

Ref : 50.702-RHF



1- Visser directement les deux filtres dans le sens des aiguilles d'une montre, aux deux porte-filtres latéraux respectifs du demi-masque jusqu'à ce que les filtres atteignent le joint d'étanchéité posé au fond des porte-filtres.



2- Tendre jusqu'à l'extension maximale les deux élastiques, introduire ensuite la tête à l'intérieur et placer l'élastique inférieur derrière la nuque.



3- Placer le demi-masque sur le nez et sur la bouche. En même temps, tenir le masque d'une main et ajuster les élastiques supérieurs au sommet de la tête et les élastiques inférieurs au niveau de la nuque. Attention à ne pas croiser les élastiques.

4- Contrôler l'étanchéité en mettant vos mains sur les deux filtres respectifs.



5- Mettre le masque oculaire et ajuster les élastiques des deux côtés.



Ce kit comprend :

- 1 demi-masque réutilisable en caoutchouc (EPI de catégorie III)
- 2 cartouches de filtration avec protection A2P3
- 1 paire de lunettes masque anti-buée avec écran en polycarbonate

Mise en garde : pour toutes contre-indications ainsi que l'entretien des produits fournis dans le kit, se référer à leur notice respective.